

節水システム「スイット」レンタル、定期点検・設置事例集No.9

場所 某スーパー鮮魚シンク

問題点 各給水管に止水栓がないために、水漏れ修理等があると、店内全体の止めないと作業が出来ないため、営業時間中の作業が出来ない

対処方法 各給水管に止水栓を設置する事により、水栓ごとの修理対応が可能となる



給水管に止水栓がないと、簡単な水漏れ修理でも、店内全体の水を止めなければいけません



給水管の途中に止水栓を設置しました



上記写真同様、止水栓を設置しました

これにより、例えば混合栓のカートリッジの交換が、営業時間中でも可能となります。よく見かける、カランのポタポタ漏れも、下に止水栓があれば、水を止めてケレップを交換すれば2～3分で部材も100円程度で交換出来ますが、止水栓がないと営業終了後に店内全体の水を止めての大掛かりな作業になってしまいます。

このように、弊社の節水システムの点検も、もちろんですが、私共は、節水は当然の事水廻りの環境改善に努めており、いかに厨房で働く方が、気分よく使って頂けるかを最優先して設置・点検を行っております。