


節水システム「スイット」レンタル、定期点検・設置事例集No.2

場所 某生協、ベーカリーのカラン水
問題点 寸胴を洗う際、パイプが邪魔になって、洗いにくい
対処方法 スワンパイプに取り替える事により対応



カランの先が浸かっています。衛生上良くありません。



高さのあるパイプに交換しました



※ベーカリーのシンクで大きな寸胴を洗う事があり、下記写真のように、非常に洗いにくい状況になっておりました。そこで、単に節水バルブを付けるだけでなく、使用環境も良くする為に、「スワン型」のパイプを取り付ける事としました。

左側は通常の自在パイプを使用しています



これだけ高く取ることが出来たので大きな寸胴等の洗浄作業もし易くなりました

※もちろん節水率もカラン1本あたり50%程度の節水となっております(同じ蛇口開度で)。