


節水システム「スイット」レンタル、定期点検・設置事例集No.4

- 場所 某スーパーマーケット、鮮魚のカラン水
- 問題点 カランの先端にホースアダプターが設置している為、先端に節水バルブが付けられない
- 対処方法 根元分岐金具を設置する事により、節水バルブ・ホースアダプター両方を設置可能とした



根元に分岐金具を設置します



このままだと、節水バルブを根元に付ける以外に方法がないのですが根元設置だと、「節水効果」及び「使用感」の点で先端への設置に比べてどうしても劣ります。



そうすると、先端に通常の節水バルブが設置出来ます。



ホースを使用する際は、写真のようになれば、問題なく使用出来ます

このように、弊社の節水システムの点検も、もちろんですが、私共は、節水は当然の事水廻りの環境改善に努めており、いかに厨房で働く方が、気分よく使って頂けるかを最優先して設置・点検を行っております。