

## 節水システム「スイット」レンタル、定期点検・設置事例集No.8

場所 某スーパー精肉シンク  
問題点 給湯器の配管からの水漏れあり  
対処方法 フレキ管を外して、パッキンの交換を行なう



給湯器への給水の配管ですが、接合部から常時水漏れ(ポタポタ漏れ)が発生していました。ナットを増し締めしても直らないので、パッキンを交換して対応しました。



写真、赤丸のナット部より水漏れしていました。



接合部のパッキンを交換します。



一緒にフレキ管も交換して対応しました。

※給湯器は節水の対象外の箇所ですが水廻りの環境改善の為、節水システムが設置しているか否かに関係なくこのように対処しております。

このように、弊社の節水システムの点検も、もちろんですが、私共は、節水は当然の事水廻りの環境改善に努めており、いかに厨房で働く方が、気分よく使って頂けるかを最優先して設置・点検を行っております。