


## 節水システム「スイット」レンタル、定期点検・設置事例集No.1

場所 某スーパーマーケット、青果のカラン水  
症状 吐水すると、パイプの根元から水漏れがする  
対処方法 パイプパッキンを交換して対応する



これは、実はよく発生する事例ですが、水を出すと、パイプの根元から水漏れがします。原因はパイプパッキンの劣化によるもので、交換をすれば良いのですが、大体の施設では、放ったらかし状態です。衛生面からも、よくありませんので、このような状況を確認した場合は、無償にてパイプパッキンの交換を行っております。



これがパイプパッキンです



パイプを外して設置します



無事完了！！

このように、弊社の節水システムの点検も、もちろんですが、私共は、節水は当然の事水廻りの環境改善に努めており、いかに厨房で働く方が、気分よく使って頂けるかを最優先して点検・設置を行っております。