

節水システム「スイット」レンタル、定期点検・設置事例集No.10

場所 某スーパー多目的トイレ簡易オストメイト

問題点 簡易オストメイトの泡沫が汚れており、不衛生な状態だった

対処方法 先端泡沫を外し、洗浄作業を行なう



人工肛門のパウチを洗浄する為の設備です。このような状態だと不衛生ですが通常、このようなところにまで、なかなか気付かないのが現状です。このように、弊社の節水システムの点検も、もちろんですが、私共は、節水は当然の事水廻りの環境改善に努めており、いかに厨房で働く方が、気分よく使って頂けるかを最優先して設置・点検を行っております。