

## 節水システム「スイット」レンタル、定期点検・設置事例集No.14

場所 某スーパー多目的トイレ

問題点 洗面台の排水状況が悪く、詰まり気味

対処方法 ポップアップ栓を外して、詰まり除去作業を行なう



水を流すと詰まって溜まります



上記写真のポップアップ栓を外したところ  
これが詰まりの原因です



汚れを除去して再度設置します



詰まりが解消されスムーズに流れるようになりました

洗面台の詰まりは良く見受けられます。原因は、ほとんどの場合「手指の脂分」「髪の毛」「石鹸カス」が混ざり合っ、上記写真のようなドロツとした状態のものになるのが原因です。対処方法は「パイプ洗浄剤の投入」「ラバーカップ等での吸引による水圧をかけての除去」「排水管部を分解して物理的に除去」をその時の状況に合わせて行います。

このように、弊社の節水システムの点検も、もちろんですが、私共は、節水は当然の事水廻りの環境改善に努めており、トイレも厨房同様に詰まり等にも対応しております。